

Montageanleitung für V9 Brille an SF X5xxx Helm

Als erstes sollte das Schweißband entfernt werden. Hierzu muss dieses an den Befestigungsnasen gelöst werden.



Bild 1. Helm mit Schweißband



Bild 2. Helm ohne Schweißband

Die Halterungen an der Brille haben 2 unterschiedlich Große Nasen (gelb umkreist) und 1 Haltepunkt (grün umkreist). Des Weiteren sind die Seiten mit R für Rechts und L für Links gekennzeichnet.



Bild 3. Brillenhalterung

Aufnahme am Helm hat ebenfalls 2 unterschiedliche Größen.



Bild 4. Halterung Helm

Nun sollte die Brille an den Helm angebracht werden. Bitte Seiten Richtung beachten.



Bild 5. Einführen des Brillenhalters in Helm.

Als Nächstes wird die Brillen mittels Halterung an den vorgesehenen Aufnahmen des Helmes befestigt. Bei richtiger Montage greifen die Nasen in Aufnahmen am Helm (gelb umkreist). Der Haltepunkt (grün umkreist) sitzt dann ebenfalls an der richtigen Position an der Brillenhalterung.



Bild 6. Befestigte Brillenhalterung

Danach wird das Schweißband erneut befestigt.



Bild 7. Befestigter Schweißband.

Zu guter Letzt sollte der Helm mit montierter Brille so aussehen.



Bild 8. Helm mit Montierter V9 Schutzbrille